



# Instruction



MAX 7W  
350 Lumen

Model: TR012-2-7W3K-W  
Collection: Magnetic track



Wall Lamps



## Montageanleitung:

- Schalten Sie vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für Einbauleuchten mit einer Montagebohrung und für Anbauleuchten mit einem Keilbohrer Sie ein 2/0x24/0 50Hz Stromkabel, wenn möglich mit Erdungsdräht, zum Einbauort.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 2/0-24/0 50Hz Stromkabel. Wenn die Befestigung der Leuchte nicht, sondern die Befestigung oder an dafür vorgesehenen Platz.
- Verbinden Sie die Glühbirne in der Fassung.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Leuchte.

## Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply off.
- Prepare a place to install the lamp: a mounting hole for built-in lamps and a seat for surface-mounted lamps.
- Take 2/0-24/0 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out from the lamp. In the 2/0x24/0 50Hz power supply network, if the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Install the lamp in the mounting hole/socket and secure tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Turn on the power supply for the lamp and make sure that the lamp operates properly.

## Інструкція з монтажу:

- Установіть світлодіодна зафіксуйтеся при вимкненні електрики мережі.
- Підготуйте місце для установки світлодіодна - монтажний отвір для вбудованих, посадочне місце для накладних.
- Вийми 2/0-24/0 50 Hz, в тому числі дрот заземлення, якщо він є в світлопроводу.
- Підключіть світлодіод до мережі 2/0-24/0 50 Hz. Якщо в світлопроводу передбачений дрот заземлення, його також необхідно підключити.
- Істально закріплити.
- Встановіть лампу у цоколь і зафіксуйте її.
- Включити подачу електричного струму до світлодіодна і переконатися в тому, що працює добре.

## Інструкція по установке:

- Установить светодиодная осуществляется при выключенной электрики.
- Подготовить место для установки светодиодна: монтажное отверстие для встраиваемых, посадочное место для накладных.
- Вывести к месту установки провода питания 2/0-24/0 50 Hz.
- Подключить светодиод к сети 2/0-24/0 50 Hz. Если в светопроводе предусмотрено дрот заземления, его также необходимо подключить.
- Установить светодиодник в монтажное отверстие/посадочное место.
- Укрепить лампу в цоколе и зафиксировать ее.
- Включить подачу питания на светодиодник и убедиться в его корректной работе.

Vertretung des Herstellerwerks / Manufacturer factory  
 affiliate / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica  
 produttore / Filial de la fabrică / Filiale de filial / Šube  
 Fabrika / Cabang Pabrik / Branch Factory / Filiale de ramură  
 / Branch Factory / Oddział Fabryka / Filialna závoda  
 magrovezetési / Oficina de fábrica / Filialna  
 заводопредставителство / Filialna zavodnopravilništvo /  
 Делегација на производител / Filialna zavodnopravilništvo  
 (тамбура) / 代表工廠 / 代表工廠

